




CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ THAY THẾ THANG MÁY

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT: FUJI, LS

- Contactor FUJI:



Điện áp cuộn coil: 220VAC

Dòng tải: 12A, 16A, 22A, 32A.

Tiếp điểm phụ: 2NO, 2NC.

- Contactor LS:



Điện áp cuộn coil: 220VAC

Dòng tải: 12A, 16A, 22A, 32A.

Tiếp điểm phụ: 2NO, 2NC

- RELAY (IDEC) - JAPAN:



Điện áp cuộn coil: 24VDC.

Dòng tải: 5A, 10A.

14 chân, 4 cặp tiếp điểm NO/NC.